




Colocação em serviço

- PASSO 1**
Montagem do produto em placa / armário
- PASSO 2**
Ligação parte POTÊNCIA
- PASSO 3**
Ligação terminal CONTROLLO / COMANDO
- PASSO 4**
Ligação terminal ALIMENTAÇÃO
- PASSO 5**
Montagem do punho
- PASSO 6**
VERIFICAÇÃO

- PASSO 7A**
Comando eléctrico por ordem exterior (AUTO)
- PASSO 7B**
Comando manual com o punho de emergência
- PASSO 7C**
Bloqueio por cadeado do ATyS



PASSO 7A Operação automática

Assegurar-se de que o punho não está inserido no produto e rodar o selector/chave para a posição AUT.

Lógica impulsional

Imp. ≥ 60ms


Lógica contactor

contínua


Fechar o contacto correspondente à posição pretendida. Prioridade das ordens: I e II têm prioridade sobre O. Se I e II forem pressionadas simultaneamente não haverá qualquer acção.

PASSO 1 Montagem

Sentido de montagem. Atenção: o produto deve ser sempre instalado sobre uma superfície plana e rígida.



Dimensões em mm.




PASSO 2

Ligação da potência
Efectuar a ligação com terminais ou barras rígidas/flexíveis.


	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A
Secção mínima do cabo Cu (mm ²) a lth	10	16	25	35	50
Secção máxima do cabo Cu (mm ²)	70	70	70	70	70
Tipo de parafuso	M6	M6	M6	M6	M6
Binário de aperto aconselhado (N.m)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Binário de aperto máximo (N.m)	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4

Valores dados a título indicativo.




PASSO 3 Terminal CONTROLLO / COMANDO


O produto deve estar em modo manual. Ligar o produto com cabos de 1,5 a 2,5 mm² aos conectores fornecidos.




PASSO 5 Montagem do punho




ATyS Sd: 2 x 230 VAC




ATyS S: 230 VAC



ATyS S versão DC: 12 VDC / 24-48 VDC



PASSO 4 Terminal ALIMENTAÇÃO



www.socomec.com
Área de transferência: folhetos, catálogos e manuais:



541 891 D - 08/13 - PT



Documento não contratual.
Sujeito a alterações.