

SG 916 - SOLDADURA A FRIO

(pode ser utilizada depois de 2 ou 4 horas após a instalação)

SÓ PODE SER UTILIZADA EM PRODUTOS HETEROGÊNEOS
NÃO É ADEQUADA EM PRODUTOS HOMOGÊNEOS

• 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- O SG 916 é um sistema de soldadura a frio adequado em pavimentos com reverso de espuma.
- O SG 916 é incolor e pode ser utilizado em todas as cores do material.
- O SG 916 vem com uma embalagem que inclui:

- 10 tubos por caixa, incluindo um tubo de 20 ml e bocal (apenas para vinis expandidos tridimensionais)

• Ou:

- 1 lata de 500 ml de líquido de soldadura a frio
- 1 copo de medição
- 2 bocais distribuidores para pavimentos
- 3 rolos de fita adesiva de 50 m
- Rendimento = 150 ml




• 2 - INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Para pavimentos finos (processamento a frio)
 - Aplique o líquido de soldadura na junta com uma largura de 3 mm - não é necessário papel protetor.
 - Aplique utilizando um movimento para trás, passando a mão suavemente ao longo de todo o comprimento da junta.


- Para pavimentos espessos (soldadura a frio)
 - Aplique o pavimento de forma a que as extremidades se sobreponham em 3-4 cm e, em seguida, corte em ambas as espessuras para garantir uma união topo a topo precisa.
 - Deixe a união repousar durante 2-4 horas e, em seguida, siga as instruções de acordo com as imagens do diagrama ao lado.

Esta técnica garante um excelente acabamento sem que se vejam as juntas.


É obrigatório esperar 24 horas antes da primeira utilização.




1 - Corte de sobreposição




2 - Aplicar fita adesiva




3 - Cortar a fita adesiva com uma faca de lâmina encurvada



4 - Injetar a solução profundamente e em grandes quantidades



5 - Deixar secar durante 60 segundos



6 - Retirar a fita adesiva

AVISO: Não fume nem permita que se faça fogo perto do pavimento durante a instalação. O SG 916 contém um solvente inflamável.